

Puzza di gas al Marconi, evacuate le classi: era colpa della caldaia

SCUOLA

Paura ieri mattina all'istituto Marconi per un forte odore di gas percepito da studenti, professori e personale dell'istituto. Per precauzione sono state subito evacuate tutte le classi: gli studenti sono stati fatti scendere nel cortile della scuola in attesa dell'arrivo di vigili del fuoco e tecnici Italgas chiamati per gli accertamenti e per scongiurare situazioni di pericolo per ragazzi, insegnanti e personale dell'istituto di istruzione superiore di via Reno.

Il problema si era già verificato lunedì: un forte odore di gas nei pressi dell'istituto Marco-

ni, ma i vigili del fuoco intervenuti non avevano ravvisato alcuna perdita. Ieri mattina però quando si è sentito nuovamente l'odore i ragazzi sono stati fatti uscire immediatamente dalle loro classi. La dirigente scolastica Ester Scarabello ha messo subito in sicurezza gli studenti in attesa che i vigili del fuoco e i tecnici risucissero a capire se si trattasse di una fuga di gas.

I tecnici di Italgas arrivati sul posto hanno passato al setaccio la rete tutto intorno all'istituto. «Gli impianti del gas all'esterno dell'edificio sono risultati integri e funzionanti - hanno chiarito dalla società - e con l'assistenza dei vigili del fuoco è stata esclusa una dispersione di gas».

A quel punto i controlli si sono

concentrati dentro la scuola e si è proceduto alla verifica dell'impianto di riscaldamento collegato alla rete del gas. I tecnici della Provincia, proprietaria dell'istituto, insieme ai vigili del fuoco e ai tecnici di Italgas hanno così appurato che la causa del persistente odore di gas che aveva invaso la scuola era il cattivo funzionamento della caldaia e in particolare la cattiva combustione dell'impianto, probabilmente causata o favorita dalle piogge che sono cadute abbondanti in questi giorni.

© RIPRODUZIONE RISERVATA



Gli studenti fuori dalla scuola